

3.3. Schemat połączeń elektrycznych do przetwornika




Instalacja przyrządu musi odpowiadać zasadom kompatybilności elektromagnetycznej.



Wpływ zakłóceń innych urządzeń na pracę przepływomierza musi zostać **bezwzględnie wyeliminowany!**

PRZETWORNIK



Podłączenie PLC do wyjścia impulsowego przetwornika

Rezystor powinien ograniczyć prąd do max 150mA. Dla PLC $R = \sim 2-3k\Omega$.